



## REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITÉ

### SSR Site de MAZAMET



ADRESSE : 14 boulevard Raymond d'Hautpoul  
81200 MAZAMET

REPRÉSENTANT LÉGAL M. Philippe Péri dont

CATÉGORIES ET TYPES D'ÉTABLISSEMENT



# SOMMAIRE

**Fiche synthèse** p. 5

**Description de l'établissement** p. 8

**Niveau d'accessibilité des prestations** p. 9

**Modalités de maintenance des équipements d'accessibilité** p. 11

**Formation du personnel chargé de l'accueil des personnes handicapées** p. 12

**Documents d'aide à l'accueil des personnes handicapées** p. 15

**Documents relatifs à la mise en accessibilité** p. 35

# FICHE SYNTHÈSE

## Accessibilité de l'établissement



**Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous**

☒ Oui ☐ Non



**Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services**

☒ Oui ☐ Non



**Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap**

Le personnel est sensibilisé.

☒ Oui ☐ Non

C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

Le personnel est formé.

☒ Oui ☐ Non

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.



**Contact :** *coordinatrice handicap Mme Hénaux Marianne,  
Réfèrent technique M Gilles Cabrol*



**Matériel adapté**

Le matériel est entretenu et réparé

☒ Oui ☐ Non ☐ Sans objet

Le personnel connaît le matériel

☒ Oui ☐ Non ☐ Sans objet



**Consultation du registre public d'accessibilité**

☐ A l'accueil

☒ Sur le site internet <http://www.chic-cm.fr/>

*Date de mise à jour : 10/06/2021  
Périodicité de mise à jour : annuelle*

# DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT

## Nom de l'établissement

SSR MAZAMET

## Activités

Soins de suite et de réadaptation (SSR)

## Nombre de niveaux

R+3

## Catégorie et typologie

4ème catégorie Type U – W et L

# NIVEAU D'ACCESSIBILITE DES PRESTATIONS

## Personne à mobilité réduite



### Accès aux activités

- Cheminements extérieurs
- Stationnement automobile
- Entrée dans l'établissement et accueil
- Circulations intérieures (horizontales et verticales)
- .

### Locaux d'activités

- . Largeur de portes

### Sanitaires

- .Aires d'usage
- Aires de manœuvre avec possibilité de demi tour

## Handicap visuel



### Accès aux activités

- Cheminement extérieur (Niveau d'éclairage et dispositif de guidage)
- Signalétique sur la porte d'entrée
- Accueil (niveau d'éclairage)
- Circulations intérieures
  - a. Circulations horizontales
  - b. Circulations verticales

### Locaux d'activité

- Contraste visuel des portes d'entrées
- Signalétiques
- Niveau d'éclairage

# NIVEAU D'ACCESSIBILITE DES PRESTATIONS

## Handicap auditif



### Accueil

- Boucle à induction magnétique
- Retransmission des informations sur un écran

### Espace de restauration

- Revêtement acoustique

### Locaux visés par la réglementation acoustique :

- Temps de réverbération

### Equipements

- Signal lumineux

## Handicap mental



### Accès aux activités

- Signalétique
- Informations

### Sanitaires

- Signalétique

# MODALITES DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS D'ACCESSIBILITÉ

(Extrait de l'article 1 de l'arrêté du 19/04/2017)

« Le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci:

...

9) Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques... »

## Equipements nécessitant un entretien et une maintenance :

|                                     |                                         |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Portes automatiques                 | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non            |
| Ascenseur ou élévateurs             | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non            |
| Boucle à induction magnétique       | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non            |
| Balise sonore                       | <input type="checkbox"/> Oui            | <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| Signalétique sur écran              | <input type="checkbox"/> Oui            | <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| Tourniquet                          | <input type="checkbox"/> Oui            | <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| Tapis roulant ou escalier mécanique | <input type="checkbox"/> Oui            | <input checked="" type="checkbox"/> Non |

| Matériel                   | Date d'intervention                                                           | Description                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ascenseurs (2 équipements) | A consulter sur<br>registre public<br>d'accessibilité au<br>standard de l'HPA | Contrat maintenance<br>SAULIERE Ascenseurs |
| Boucle magnétique          |                                                                               | Maintenance internet centre hospitalier    |
| Portes et portails         |                                                                               | Contrat maintenance ASO                    |
|                            |                                                                               |                                            |
|                            |                                                                               |                                            |
|                            |                                                                               |                                            |
|                            |                                                                               |                                            |

# FORMATION DU PERSONNEL CHARGÉ DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPÉES

(Extrait de l'article 1-II de l'arrêté du 19/04/2017)

« Pour les établissements recevant du public de 1<sup>e</sup> à 4<sup>e</sup> catégorie :  
...le registre public d'accessibilité contient une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur  
décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.  
Lorsque le personnel chargé de l'accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette  
attestation peut être réalisée pour l'ensemble des établissements concernés. »

## Attestation de formation obligatoire

☒ **Oui** pour les établissements recevant du public de 1<sup>ère</sup> à 4<sup>ème</sup> catégorie

☐ **Non** pour les établissements recevant du public de 5<sup>ème</sup> catégorie

## Description des actions de formations

Date : 30/09/2019

Lieu : ANFH

## Liste des participants

| Nom et prénom                                                                                       | Fonction | Signature |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Date et liste des participants à consulter sur registre public d'accessibilité au standard de l'HPA |          |           |
|                                                                                                     |          |           |
|                                                                                                     |          |           |
|                                                                                                     |          |           |
|                                                                                                     |          |           |

L'employeur :

Date et signature :





# DOCUMENTS D'AIDE A L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES

(Extrait de l'article 1 de l'arrêté du 19/04/2017)

« Le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci : ... »

8) Le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction;... »

Le memento « Bien accueillir les personnes handicapés » est joint après cette page et disponible à la consultation à l'adresse suivante :

[https://ecologie-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/guide\\_numerique\\_accueil PH 3.pdf](https://ecologie-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/guide_numerique_accueil_PH_3.pdf)

# DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ACCESSIBILITE

(Extrait de l'article 1 de l'arrêté du 19/04/2017)

«Le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci: ...

- |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Lorsque l'établissement est nouvellement construit, l'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux;                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Oui            | <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| 2. Lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, l'attestation d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-33;                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Oui            | <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| 3. Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée conformément aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47, le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement;                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non            |
| 4. Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à 1 ans de la durée de l'agenda, prévu à l'article D. 111-19-45;     | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non            |
| 5. Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda, prévu à l'article D. 111-19-45; | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non            |
| 6. Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à l'achèvement de celui-ci, l'attestation d'achèvement prévue à l'article D. 111-19-46;                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non            |
| 7. Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité mentionnées à l'article R. 111-19-10;                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Oui            | <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| 8. Lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d'accessibilité prévue à l'article D. 111-19-18; ... »                                                     | <input type="checkbox"/> Oui            | <input checked="" type="checkbox"/> Non |

Joindre les attestations, les dossiers adap, les AT, les dérogations, ...





## DOSSIER Ad'AP

### Agenda d'Accessibilité Programmée

« Centre Hospitalier du Pays d'Autan »  
6 avenue de la Montagne Noire  
81100 CASTRES

Date : 23/09/2015

#### APAVE

« Agence de Castres »

« 40 Allée Alphonse Juin »

« CS 60226 »

« 81104 » « CASTRES cedex »

« Tel : 05.63.59.50.60 » – « Fax : 05.63.72.40.56 »

« mail : frederic.mailloux@apave.com »

Apave - 191 rue de Vaugirard - 75738 Paris Cedex 15 - SA au capital de 222 024 163 € - RCS Paris 527 573 141  
Filiales opérationnelles : **Apave Alsacienne SAS** - RCS 301 570 446 ; **Apave Nord-Ouest SAS** - RCS 419 671 425 ;  
**Apave Parisienne SAS** - RCS 393 168 273 ; **Apave Sudeurope SAS** - RCS 518 720 925

**lescanparapave.com**

## SOMMAIRE

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. PRESENTATION .....                                    | 3  |
| 2. DESCRIPTION DES ETABLISSEMENTS .....                  | 3  |
| 3. ETAT DES LIEUX - BILAN DE CONFORMITE .....            | 7  |
| 4. STRATEGIE DE MISE EN ACCESSIBILITE .....              | 28 |
| 5. LISTE DES DEROGATIONS.....                            | 29 |
| 6. CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ACCESSIBILITE..... | 35 |
| 7. SYNTHESE .....                                        | 44 |
| ANNEXE 1 – LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS.....              | 45 |

## 1. PRESENTATION

Ce dossier a été établi à la demande de « C.H.I.C Castres Mazamet » par Apave pour répondre aux exigences de l'article L.111-7-5 du code de la construction et de l'habitation.

Il comporte les informations nécessaires à l'instruction de la demande de validation d'un agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP)

Cette demande d'Ad'AP concerne les établissements cités aux chapitre 2

Durée de l'agenda d'accessibilité programmée proposée : **3 ans**

## 2. DESCRIPTION DES ETABLISSEMENTS

| "SITE 7 : CENTRE HOSPITALIER 14 Bd Raymond d'Hautpoul 81200 MAZAMET |            |           |                              |                    |          |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| ERP ou IOP                                                          | Classement |           | Surfa<br>ce<br>bâtie<br>(m2) | Nbre de<br>niveaux | Effectif | Diagnostic accessibilité<br>(Référence du<br>document) |
|                                                                     | Cat.       | Type      |                              |                    |          |                                                        |
| Hôpital – S.S.R                                                     | 4          | U-W-<br>L |                              | 3                  | 152      | R6405707.001.1<br>APAVE du<br>20/06/2012               |

## **“SITE 7 : CENTRE HOSPITALIER** 14 Bd Raymond d’Hautpoul 81200 MAZAMET

Comme dans le diagnostic, seuls deux niveaux sur RDC sont occupés en hébergement, mais ces deux niveaux sont désormais le R+1 et le R+2 qui ont fait l’objet d’une restructuration complète (1er étage DAT 81 16 314 B0004 du 18/03/2014 - 2<sup>ème</sup> étage DAT 81 16314 B0009 du 21/08/2014) réceptionnée par la D.D.T en nov 2014

La rampe d’accès répond à l’arrêté du 08/12/2014 (pente = 6% - largeur = 120 cm)

Un espace d’usage est désormais présent au droit du dispositif de visiophonie à l’entrée de l’établissement

Le traitement de l’escalier extérieur d’accès à l’établissement est partiellement réalisé (manque contraste des nez de marches)

Accueil du RDC déporté au sein des services

Le traitement de l’escalier intérieur est partiellement réalisé (manque 1 deuxième main courante et le contraste des interrupteurs)

La mise aux normes d’un ascenseur desservant l’ensemble des niveaux est réalisée

La signalisation des cheminements vers la sortie normale est réalisée dans les niveaux réhabilités

Les 2 autres niveaux (R+3 et R+4) sont désaffectés

### 3. ETAT DES LIEUX - BILAN DE CONFORMITE

Analyse de la situation de chaque bâtiment ou établissement au regard des obligations d'accessibilité.

Cette analyse comprend :

- Le constat des non-conformités
- Les préconisations et une estimation financière des coûts de mise en accessibilité
- Une notation des types de handicap et de la difficulté de l'accessibilité
- Une notation de la difficulté de réalisation établie à partir des critères suivants :
  - fonctionnelle (conséquence sur le fonctionnement de l'établissement)
  - organisationnelle (délais administratifs, perte d'exploitation, etc.)
  - réglementaires (sécurité incendie, etc.)
  - Technique : implications sur la solidité, les équipements techniques, etc...

#### Notation des types de handicap pour lesquels la règle n'est pas respectée :

**Tous** : Accessibilité non respectée quel que soit le handicap



: Accessibilité non respectée seulement pour les personnes en fauteuil



: Accessibilité non respectée seulement pour les personnes mal marchantes



: Accessibilité non respectée seulement pour les personnes malvoyantes



: Accessibilité non respectée seulement pour les personnes malentendantes



: Accessibilité non respectée seulement pour les personnes présentant une difficulté cognitive

#### Notation de la difficulté de l'accessibilité actuelle :



: Accessibilité réglementaire



: Accessibilité non réglementaire mais possible sans confort d'usage



: Accessibilité non réglementaire mais possible avec assistance



: Inaccessible

#### Notation de la difficulté de réalisation



Faible



Moyenne



Importante



**“SITE 7 : CENTRE HOSPITALIER 14 Bd Raymond d’Hautpoul 81200 MAZAMET**

**ERP n01”**

| Constat                                                                                                                                           | Handicap                                                                            | Préconisation                                                                                                                                                                                                                    | Commentaire – Liste des contraintes | Difficulté                                                                            |                                                                                       | Coût € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | d'accès                                                                               | de réalisation                                                                        |        |
| "cheminement extérieur " – "stationnement / entrée ERP"                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                       |                                                                                       |        |
| Absence de contraste visuel et tactile du cheminement depuis le stationnement                                                                     |    | Mettre en place un repérage visuel et tactile du cheminement                                                                                                                                                                     | Pas de contrainte particulière      |    |    | 1500   |
| "Cheminement extérieur " – "Escalier d'accès à l'entrée"                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                       |                                                                                       |        |
| Absence de contraste des nez de marches                                                                                                           |    | contraster les nez de marches                                                                                                                                                                                                    | Pas de contrainte particulière      |    |    | 135    |
| "stationnement automobile" – "parking privé"                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                       |                                                                                       |        |
| Ressaut > 20 mm entre place de stationnement et cheminement – Revêtement dégradé des places de stationnement – absence de signalisation verticale |    | Supprimer le ressaut entre les places de stationnement et la voirie – reprendre le revêtement des 2 places de stationnement adaptée - Mettre en place un panneau vertical de signalisation des places de stationnement adaptées. | Pas de contrainte particulière      |    |    | 2740   |
| "Locaux ouverts au public – équipements et dispositif de commande" – "hall d'entrée niveau RDC "                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                       |                                                                                       |        |
| Les équipements mis à disposition du public ne sont pas à hauteur adaptée                                                                         |  | Modifier la position de la machine à café                                                                                                                                                                                        | Pas de contrainte particulière      |  |  | 0      |
| "circulation verticale" – "escalier intérieur "                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                       |                                                                                       |        |
| Absence de la deuxième main courante sur la volée de départ au niveau RDC – interrupteur de commande d'éclairage non contrasté                    |  | Ajouter une deuxième main courante sur la volée d'escalier – Contraster les interrupteurs d'éclairage                                                                                                                            | Pas de contrainte particulière      |  |  | 780    |
| "Sanitaires public " – "niveau RDC"                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                       |                                                                                       |        |
| Absence de repérage du sanitaire adapté depuis l'extrémité de la circulation en RDC                                                               |  | Signaler le cheminement vers le WC adapté                                                                                                                                                                                        | Pas de contrainte particulière      |  |  | 90     |

|                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Absence de lavabo adapté – absence de dispositif de refermeture derrière soi de la porte du WC adapté – miroir à hauteur non adapté |  | Remplacer le lavabo par un lavabo adapté – mettre en place un dispositif de refermeture sur la porte du WC adapté – positionner le miroir à hauteur adaptée | Pas de contrainte particulière |  |  | 725  |
| <b>“Eclairage ” – “circulation horizontale RDC ”</b>                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |                                                                                     |      |
| Niveau d'éclairement < 100 lux                                                                                                      |  | Renforcer le niveau d'éclairement                                                                                                                           | Pas de contrainte particulière |  |  | 1800 |
|                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                     |                                                                                     |      |

**Travaux de mise en Accessibilité suivant  
 Ad'Ap N°081 004 15 P0068 réalisés et attestés  
 par bureau de contrôle le 15/06/2020**

## 4. STRATEGIE DE MISE EN ACCESSIBILITE

La stratégie de mise en accessibilité dans le choix et la planification des actions prend en compte les priorités suivantes :

- Les capacités budgétaires annuelles ;
- Le Plan Directeur d'Etablissement et le Projet d'Etablissement ;
- Les décisions de la commission Handicap créée dans l'établissement

**“SITE 7 : CENTRE HOSPITALIER 14 Bd Raymond d’Hautpoul 81200 MAZAMET**

**ERP 1**

| Action retenue                                                                                                                                                                                                                   | Période | Date    |           | Coût € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |         | Début   | Fin       |        |
| “cheminement extérieur ” – “stationnement / entrée ERP”                                                                                                                                                                          |         |         |           |        |
| Mettre en place un repérage visuel et tactile du cheminement                                                                                                                                                                     |         |         | Fait 2015 | 1500   |
| “Cheminement extérieur ” – “Escalier d’accès à l’entrée”                                                                                                                                                                         |         |         |           |        |
| contraster les nez de marches                                                                                                                                                                                                    |         |         | Fait 2015 | 135    |
| “stationnement automobile” – “parking privé”                                                                                                                                                                                     |         |         |           |        |
| Supprimer le ressaut entre les places de stationnement et la voirie – reprendre le revêtement des 2 places de stationnement adaptée - Mettre en place un panneau vertical de signalisation des places de stationnement adaptées. |         | 03/2016 | 12/2016   | 2740   |
| “Locaux ouverts au public – équipements et dispositif de commande” – “hall d’entrée niveau RDC ”                                                                                                                                 |         |         |           |        |
| Modifier la position de la machine à café                                                                                                                                                                                        |         |         | fait      | 0      |
| “circulation verticale” – “escalier intérieur ”                                                                                                                                                                                  |         |         |           |        |
| Ajouter une deuxième main courante sur la 1 <sup>ère</sup> volée d’escalier – Contraster les interrupteurs d’éclairage.                                                                                                          |         | 01/2017 | 12/2017   | 780    |
| “Sanitaires public ” – “niveau RDC”                                                                                                                                                                                              |         |         |           |        |
| Remplacer le lavabo par un lavabo adapté – mettre en place un dispositif de refermeture sur la porte du WC adapté – positionner le miroir à hauteur adaptée                                                                      |         | 01/2018 | 12/2018   | 815    |
| “Eclairage ” – “circulation horizontale RDC ”                                                                                                                                                                                    |         |         |           |        |
| Renforcer le niveau d’éclairement                                                                                                                                                                                                |         |         | Fait 2015 | 1800   |

Exercice 2016 :2740 €

Exercice 2017 :780 €

Exercice 2018: 815 €

**Travaux de mise en Accessibilité suivant  
 Ad'Ap N°081 004 15 P0068 réalisés et attestés  
 par bureau de contrôle le 15/06/2020**